



	PROPIEDADES		VALORES NOMINALES	UNIDAD	MÉTODO
3	DENSIDAD		1.27	g/cm³	ISO 1183
3	CONTENIDO DE CENIZAS		8	%	INTERNO
3	PUNTO DE FUSIÓN (DSC)			°C	DSC
3	ÍNDICE DE FLUJO DE FUSIÓN (230°C - 2,16 KG)		19	g/10 min	ISO 1133
	PROPIEDADES MECÁNICAS		VALORES NOMINALES	UNIDAD	MÉTODO
3	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN EL RENDIMIENTO			MPa	ISO 527
3	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A LA ROTURA		39	MPa	ISO 527
5	ELONGACIÓN A LA ROTURA		>3	%	ISO 527
3	MÓDULO DE TRACCIÓN		2900	MPa	ISO 527
3	MÓDULO DE FLEXIÓN		3000	MPa	ISO 178
3	ESFUERZO DE FLEXIÓN MÁXIMO			MPa	ISO 178
5	RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD MUESTRAS A 23°C		4	k.J/m²	ISO 180/1A
3	RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD MUESTRAS A -30°C		3	k.J/m²	ISO 180/1A
3	RESISTENCIA AL IMPACTO CHARPY MUESTRA A 23°C		4	k.J/m²	ISO 179/1eA
3	RESISTENCIA AL IMPACTO CHARPY MUESTRAS A -30°C			k.J/m²	ISO 179/1eA
3	FUERZA DE IMPACTO CHARPY SIN MUESTRA A 23°C			k.J/m²	ISO 179/1eU
ح	RESISTENCIA AL IMPACTO CHARPY SIN MUESTRA A -30°C			k.J/m²	ISO 179/1eU
	PROPIEDADES TERM	ALES	VALORES NOMINALES	UNIDAD	MÉTODO
3	PUNTO DE ABLANDAMIENTO VICAT A120			°C	ISO 306
5	PUNTO DE ABLANDAMIENTO VICAT B50		70	°C	ISO 75
ح	H.D.T MÉTODO A (1,82 MPa, MATERIAL CRISTALIZADO)		110	°C	ISO 75
	PROPIEDADES DE INFLAN	1ABILIDAD	VALORES NOMINALES	UNIDAD	MÉTODO
3	RESISTENCIA AL FUEGO (1,6				UL 94
	PROPIEDADES ELÉCT	RICAS	VALORES NOMINALES	UNIDAD	MÉTODO
3	RESISTIVIDAD VOLUMEN A 23°C			Ohm.cm	IEC 93
3	RESISTIVIDAD VOLUMEN A 100°C			Ohm.cm	IEC 93
	TAMAÑO DE LA BOBINA DIÁMETRO		COLOR	PACKAGING	
				aja de cartón, vacío y sílice aja de cartón, vacío y sílice	

^{*} Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor).
* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto.